

**Commune de**

**CUVILLY**

**PLAN LOCAL  
D'URBANISME**

**APPROBATION**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :

03 MARS 2020

**7a**

**DÉFENSE INCENDIE**

## DEFENSE INCENDIE

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de l'Oise a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m<sup>3</sup> utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

**Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l'usage des Maires »**

D'après le tableau des hydrants en date du 21/05/2014, la défense-incendie est assurée au moyen de 6 hydrants piqués sur le réseau d'adduction en eau potable ainsi que 5 réserves-incendie ayant une capacité allant de 100 m<sup>3</sup> à 195 m<sup>3</sup>. Depuis ce relevé, une nouvelle réserve incendie a été mise en place au niveau du city stade.

Le village semble assez bien protégé. Toutefois, plusieurs rues ne sont pas correctement couvertes par la défense-incendie, à savoir :

- la ferme située à l'extrémité de la rue du Cul de Sac ; l'hydrant implanté présente un débit inférieur à la norme,
- la station-service et le bâtiment agricole situé le long de la RD 1017,
- le bâtiment agricole situé rue de la Neuville (en dehors du village). En réalité, à proximité de ce bâtiment, l'exploitant a aménagé une réserve-incendie d'une capacité de 200 m<sup>3</sup>, qui n'a pas été réceptionné par le Centre de Secours ce qui explique qu'il soit méconnu des services.

Le château de Séchelles dispose d'une piscine de 200 m<sup>3</sup> alimentée en eau en continu.

La ferme de La Malcampée est protégée au moyen d'une réserve-incendie de 120 m<sup>3</sup>.

21/05/2014  
Tournée non planifiée

**Fiche d'une tournée**

2014-2013

C.I.S. 60533 RESSONS SUR MATZ

Tournée N° 000001  
Commune de 60191 CUVILLY

Date prévisionnelle  
Date de réalisation

Personnels du service d'incendie et de secours :  
-  
-  
-  
-

Commentaire de la tournée :  
-  
-  
-  
-

Personnels du service des eaux :  
-  
-  
-  
-

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 X indisponible  
 Avec anomalies  
 Non autorisée  
 Problématique  
 En service  
 Sans anomalies  
 Autorisée  
 Sans problème  
 Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Débits en m3 / h				Pressions		Heure	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Observations	
			Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique	Anomalies						Observations	
00001	B100	20 RUE DU MATZ	32	19	24	2	0	17:05	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD AR DE 100		
00002	B100	36 RUE DU MATZ	39	23	28	1,8	0	16:55	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD AR DE 100		
00003	P100	FACE AU 3 RUE DU MOULIN	72	47	51	2	0	15:30	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h		
00004	P100	FACE AU 28 RUE DU MOULIN	134	90	0	2,5	1,8	16:45	✓	✓	✓	✓			
00005	B100	144 RUE LLE HERLIN	33	24	26	2,5	0	17:15	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD AR DE 100		

Tournée n°000001 de CUVILLY

1/2

2014

2013

Fiche d'une tournée

21/05/2014  
Tournée non planifiée

**Hydrants**

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h		Pressions		Heure	Anomalies				Observations
					Mesuré à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique		Etat	Anomalie	Accès	Visite	
00006	P100	46 RUE DES FRERES CORDIER.	100	100/2/070	84	62	0	2	0	16:15	✓	✗	✓	Capot cassé

- Légende
- Etat
  - Anomalie
  - Visite
  - Accès
  - ✗ Indisponible
  - ✗ Avec anomalies
  - ✗ Non autorisée
  - ✗ Problématique
  - ✓ En service
  - ✗ Sans anomalie
  - ✗ Autorisée
  - ✗ Sans problème
  - ✗ Non conforme en service

**Réerves**

N°	Type	Adresse	Volume m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / h Ré-alim.	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies				Observations
									Etat	Anomalie	Accès	Visite	
00007	RES	RUE DES VIGNETTES DERRIERE LES ETS DHL	160	-	✓	✓	✓	✓					
00008	RES	FACE AU 62 RUE DE FLANDRES	195	10	✓	✓	✓	✓					
00009	RES	FACE AU 28 RUE DE FLANDRES	100	5	✓	✗	✓	✓		Non conforme : volume inférieur à 120 m <sup>3</sup>			
00010	RES	FERME DE MALCAMPEE	120	-	✓	✓	✓	✓					
00012	RES	FACE 176 RUE JULIE BILLIART	120	0	✓	✓	✓	✓					sceller la canalisation fixe d'aspiration

- Légende
- Etat
  - Anomalie
  - Visite
  - Accès
  - ✗ Indisponible
  - ✗ Avec anomalies
  - ✗ Non autorisée
  - ✗ Problématique
  - ✓ En service
  - ✗ Sans anomalie
  - ✗ Autorisée
  - ✗ Sans problème
  - ✗ Non conforme en service

Tournée n°000001 de CUVILLY

2/2